

Datum:	22.11.2012	Version (Historie):	1.6
Betreff:	FW V3.60 für Speed7 CPUs	Erstellt:	Erich Heumann

Ab sofort ist die Firmware V3.60 für die Speed7 CPUs 31x-xxxxx lieferbar und steht unter www.vipa.com/de/service-support/downloads/firmware/ zum Download zur Verfügung. Die Firmware ist kompatibel zu ihren Vorgängerversionen.

Weitere Informationen und Downloads finden sie unter www.vipa.com

Änderungen für die CPUs

- Problem bei FESTO-Ventilinsel behoben.
- Beim lesen des Diagnosepuffer über MMC-Befehl wird nun auch die FW-Version mit eingetragen.
- Globaldaten Kommunikation in Verbindung mit OB 35 bricht nicht mehr ab.
- Bei urgelöschter CPU wird bei Kopie RAM to ROM über MMC-Befehl keine neue s7prog-Datei angelegt.
- Alle Speed7 CPU'S können nun auch mit TIA-Portal projektiert werde. Bei den Standard Speed7-CPU's 315-2AG, 317-2AJ, 314-6CF, 315-4NE und 317-4NE sind dies die CPU's mit der Kennung 13 bzw. 03.
- Bei den PN, EtherCAT und den CPU's mit der Kennung 13 bzw. 03 können nun die OB 33 und OB34 direkt projektiert werden und nicht mehr nur über Speedbus-GSD Datei.
- PWM-Funktion für C-CPU implementiert
- Frequenzmessung für C-CPU implementiert
- Neu LIB FX000020 für VIPA SFC und SFB im TIA-Portal
- Diagnosefähige Ausgangsbaugruppen funktionieren nun korrekt.