

History Cx000044

VIPA EDS-Dateien



V104 - 04.05.2010 - Peter Fredehorst (Freigegeben)

Fehlerbehebung:

- Cx000044 V104: Slio (Peter Fredehorst)
Defaultparameter der Analogmodule, Counter,SSI angepasst

V103 - 30.04.2010 - Peter Fredehorst (Freigegeben)

Erweiterung:

- Cx000044 V103: Neue EDS-Datei (Peter Fredehorst)
 - VIPA_2401CC00.eds (CANclock)
 - VIPA_IM053_1CA00.eds (CAN-Slio)

V102 (Freigegeben)