

Historie Firmware^{v001}

Datum:	10.02.2012	Version (Historie):	1.6
Betreff:	FW V3.55 für Speed7 CPU's	Erstellt:	Erich Heumann

Ab sofort ist die Firmware V3.55 für die Speed7 CPUs lieferbar und steht unter www.vipa.de/de/service-support/downloads/firmware/ zum Download zur Verfügung. Die Firmware ist kompatibel zu ihren Vorgängerversionen.

Weitere Informationen und Downloads finden sie unter www.vipa.de

Änderungen für CPUs

1. Keine verzögerte Analogwertverarbeitung bei C-CPU
2. Alarme bleiben nicht mehr am Panel hängen
3. SFC14/SFC15 bei CAN-Master nun OK
4. FORCE-Auftrag bleibt auch nach Änderung der IP-Adresse erhalten
5. Helmholtz CAN funktionier nun korrekt
6. Größenbeschränkung bei PROTECT.WLD durch CPU Speicher
7. Multiinstanz bei SFB14/SFB15 möglich
8. Beim Komprimieren über SFC25 Zykluszeit konstant